

図表3 設計室の整理・整頓チェックシート

チェック項目	評価点数			備考
	評価者 A	評価者 B	評価者 C	
1. 図面はひろげたままになっていないか	4	4	3	目標値 4点以上
2. カタログは元に戻してあるか	3	3	3	
3. 製図板・定規は汚れていないか (以下は省略)	5	4	4	
合計	12	11	10	

評価尺度

5	4	3	2	1
良	やや	普	やや	悪
い	よい	通	悪い	い
	い		い	

$$\text{総平均} = \frac{33\text{点}}{3(\text{項目}) \times 3(\text{人})} = \boxed{3.7\text{点}}$$